



PRIMALKYD® ZP 488 LT

IS-0140-XXXX-X

тип	Однокомпонентная быстросохнущая грунт-эмаль, на основе модифицированного алкида, содержащая пассивирующие пигменты на основе фосфата цинка.		
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ	Предназначена для создания долговременной антикоррозионной защиты металлических и железобетонных конструкций.		
ОПИСАНИЕ	 быстросохнущее покрытие с высоким сухим остатком; не содержит хром; материал тиксотропный; фосфат цинка обеспечивает электрохимическое защитное действие; при использовании разбавителя BFG 271 AS возможно нанесение в электростатическом поле; нанесение при отрицательных температурах до-5°С; температура эксплуатации от-60°С до +120°С. 		

ТЕХНИЧЕСКИЕ
XAPAKTEPUCTUKU

1)толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

2)практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

Цвет	по каталогу RAL		
Блеск	матовый		
Массовая доля нелетучих веществ	63%±12 % (зависит от цвета)		
Объемная доля нелетучих веществ	59%±7 % (зависит от цвета)		
Плотность при +20°С	1,3±0,2 кг/л (зависит от цвета)		
Время высыхания при +20°C	15 минут «от пыли» 4 часа «транспортная прочность»		
Толщина сухой плёнки за слой	35-70 мкм — в качестве антикорро- зионного грунта, 80-120 мкм — в качестве самостоя- тельного покрытия		
Толщина мокрой плёнки ¹	60-120 мкм (без разбавления), 135-205 мкм (без разбавления)		
Теоретический расход ²	0,135л/м² (при 80 мкм сухой плёнки)		
Количество слоёв	1-2 слоя		

РАЗБАВИТЕЛЬ

BFG 271 LT, до 15% по объёму (безвоздушное распыление); BFG 271 LT, до 20% по объёму (пневматическое распыление); BFG 271 AS, до 30% по объему (электростатическое распыление);

BFG 271 LT, до 5% по объёму (кисть, валик).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

BFG 271 LT, BFG 271 AS, P-4, P-5, Ацетон.

РОССИЯ 614000 г. Пермь, ул. Екатерининская,61 т./ф. (342) 210-17-77, 212-02-61 e-mail: mail@promtorg.com





УПАКОВКА	Евроведро 20 литров						
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	2 года при хранении в заводской неповрежденной упаковке в сухом, защищённом от попадания прямых солнечных лучей и других источников тепла, прохладном месте.						
ПОДГОТОВКА							
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Поверхность металлоконструкций необходимо очистить от заусенцев, оспин, отслаиваний и следов резки. Острые кромки требуется скруглить. Сварные швы не должны иметь подрезов, пор, кратеров, остатков флюса. Сварочный набрызг должен быть удалён.						
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ	Качество обезжиривания должно соответствовать степени 1 по ГОСТ 9.402 (отсутствие масляного пятна на фильтровальной бумаге при испытании капельным методом).						
	Обезжиривание выполняется органическими растворителями. Запрещается использование уайт-спирита, сольвента, бензина!						
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Металлическую поверхность очистить абразивоструйным методом до степени Sa 2 ½ по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014. Допускается ручная очистка поверхности до степени St 2 или St 3 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014, но она даёт менее качественный результат и уменьшает срок службы защитного покрытия. Данный метод подготовки металла обеспечивает худшую чистоту и рельеф поверхности по сравнению со струйной очисткой и уменьшает срок службы защитного покрытия.						
	Шероховатость очищенной поверхности должна соответствовать степени «средняя» в соответствие с ISO 8503-1. При превышении шероховатости требуется наносить дополнительный слой материала. Разрыв во времени между подготовкой поверхности и нанесением лакокрасочного материала составляет:						
	– 6 часов на открытом воздухе; – 16 часов при работе внутри помещения.						
ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	После очистки поверхность необходимо обеспылить промышленным пылесосом или сжатым воздухом без содержания масла и влаги. Контроль степени обеспыливания поверхности производится согласно ISO 8502-3. Степень обеспыливания должна быть не хуже второй.						





ΠΟΔΓΟΤΟΒΚΑ МАТЕРИАЛА

Если материал хранился при низкой температуре, рекомендуется перенести его в тёплое помещение за сутки до начала нанесения. Порядок подготовки:

- тщательно перемещать электрическим или пневматическим миксером до однородной массы по всему объёму заводской тары в течение 3-5 минут;
- при необходимости, можно добавить разбавитель BFG 271 LT, но не более 20% по объёму для нанесения пневматическим распылением, не более 15% по объёму для безвоздушного распыления, или не более 5% для нанесения кистью/валиком.

НАНЕСЕНИЕ

УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ

Температура окружающего воздуха при нанесении материала должна быть от -5°C до +35°C, относительная влажность воздуха не выше 80%.

Для исключения конденсации влаги температура поверхности во время нанесения и до высыхания покрытия должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С. Наличие следов влаги (вода, роса, наледь, иней) на поверхности металлоконструкций недопустимо.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ Пневматическим или безвоздушным распылением, кистью, валиком.

Для нанесения пневматическим распылением рекомендуются следующие параметры:

Рабочее давление	3-5 Gap	
Диаметр сопла распылителя	1,5-2,5 mm	
Расстояние от сопла до поверхности	250-300 MM	

Для нанесения безвоздушным распылением рекомендуются следующие параметры:

Рабочее давление		150-180 бар	
Диаметр сопла распылителя		0,16-0,018" (0,38-0,48 MM)	
	Расстояние от сопла до поверхности	300-500 MM	

Торцы, кромки, сварные швы, труднодоступные места, скрытые полости рекомендуется окрасить дополнительным слоем с помощью кисти (полосовое окрашивание)

По окончании каждой смены необходимо провести промывку инструментов и оборудования до полного удаления краски с помощью органических растворителей.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Параметры сушки





до 70 мкм сухой пленки	-5°C	+5°C	+20°C	+30°C
«ОТ ПЫЛИ»	8часов	30 мин.	15 мин.	5 мин.
«транспортная прочность»	24 часа	8 часов	4 часа	3 часа
интервал перекрытия, мин.	24 часа	6 часов	3 часа	2 часа
интервал перекрытия, макс.	с. Не ограничен*			

^{*}Примечания:

- толщина пленки, вентиляция, температура и относительная влажность воздуха оказывают значительное влияние на время высыхания:
- максимальный интервал перекрытия не ограничен, при условии, что поверхность сухая и чистая без очагов коррозии.

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ

В качестве самостоятельного покрытия из 1-го или 2-х слоев материала.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не работать вблизи открытых источников огня и не курить вблизи окрашенного изделия. Работы выполнять при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания, пищеварения и зрения. При попадании материала на кожу промыть её тёплой водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.