

Техническое описание материала Компаунд ЭкоФлор[®] 207 ТУ 2310-090-94691231-2011

Компаунд ЭкоФлор[®] 207

Двухкомпонентный водоразбавимый эпоксидный паропроницаемый компаунд для получения самовыравнивающихся наливных полов

Описание материала	Компаунд ЭкоФлор 207 двухкомпонентный эпоксидный материал для устройства финишно	
	 Наносится на свежеуложенный Наносится по влажному бетон Применяется в помещения гидроизоляция и возможен ка Высокая износостойкость и хи 	их, где повреждена или отсутствует впиллярный подпор влаги.
Применение	В качестве наливного гладкогВ качестве тонкослойного пок	о или шероховатого покрытия. крытия
Фасовка материала/ весовое соотношение/ плотность	Компаунд ЭкоФлор 207 - 24 кг Компонент А (основа): 20 кг (ведр Компонент Б (отвердитель № 31 1 Соотношение по массе A: Б / 100: Плотность готовой смеси при темп	1): 4 кг (ведро 5 л) 20
Расход материала	В качестве наливного гладкого покрытия: от 1,5 мм до 3 мм	
	Для гладкого покрытия на 1 мм/м 2 : ЭкоФлор 207 1,2 кг + песок кварцевый (фр. 0,1- 0,63) 0,4 кг Для шероховатого покрытия на 1 мм/м 2 : ЭкоФлор 207 1,2 кг + песок кварцевый (фр. 0,4- 0,8) 0,5 кг	
Технические характеристики	Время жизни состава (с момента смешивания)	при +20 ⁰ С 30 мин.
	Время высыхания Межслойная сушка	при +10 °C - 36 часов при +20 °C - 24 часа
	До полной нагрузки	при +20 ⁰ C - 7 суток
	Цвет и внешний вид покрытия	Полуматовое покрытие. Цвет — по каталогу RAL
	Сухой остаток	Около 100 %
	Адгезия	1,5 МПа (разрушение по бетону)
	Твердость по Шор Д	70 усл. ед. (через 7 дней)
	Прочность на сжатие	> 65 МПа
	Истераемость по Таберу	46 мг
	Химическая стойкость	См. таблицу химстойоксти





	ЭкоФлор 0207.	
	·	
Требования к	 Основание должно быть прочным: прочность на сжатие - не менее 20 МПа; на растяжение - не менее 1,5 МПа; 	
основанию		
	•	
	 Поверхность основания должна быть чистой 	
	 Основание должно быть ровным: 2 - 4 мм на 3-х метровой рейке; Томположить основания от 110 °C го 135 °C; 	
	 Температура основания от +10 °C до +35 °C; Температура воздуха от +10 °C до +35 °C; 	
	 Температура основания должна быть выше точки росы не менее, 	
	чем на 3 ⁰ C, во избежание выпадения конденсата;	
	При нанесении на поверхность, покрытой грунтовкой ЭкоФлор,	
	перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии загрязнений,	
Подготовка	и при наличии - удалить их.	
основания	При нанесении на старое паропроницаемое покрытие необходимо	
ocnobannii	придать шероховатость всей поверхности, удалить все слабые места и	
	отремонтировать дефекты поверхности. Очистить от всех загрязнений и	
	обезжирить растворителем ВДМ 235 или ВДМ 160.	
	Для подготовки и нанесения компаунда: миксер или	
Оборудование и	низкооборотная дрель, шпатель зубчатый и шпатель плоский, ракля,	
инструмент	валик игольчатый, валик велюровый и кисть (при необходимости	
	окраски примыканий и стен), обувь шипованная (иглоступы)	
-	Перед началом работ, все материалы ЭкоФлор выдерживаются	
	при комнатной температуре не менее 24 часов.	
	Температура материала должна быть $+20^{\circ}$ С.	
	Все материалы ЭкоФлор являются 2-х компонентными.	
	Соотношения компонентов тщательно подобраны и указаны в	
	сертификате качества. При использовании некомплектов или	
	потребности приготовить часть материала необходимо четко соблюдать	
	весовое соотношение компонентов А и В.	
	Материалы смешивать при скорости 200 – 400 об./мин.	
Подготовка материала	Компонент «А» - основа, перемешать до получения однородной	
	смеси в течение 1 - 2 мин. Далее в компонент «А» добавить компонент	
	«Б» - отвердитель (при работе с некомплектами соотношение указанно	
	в сертификате качества или описании материала), и тщательно	
	перемешать в течение 3 - 5 минут до получения однородной	
	композиции.	
	Получившуюся смесь перелить в чистое ведро и перемешать еще в	
	течение 2 - 3 минут.	
	При необходимости использования материала в смеси с	
	кварцевым песком, всыпать его в необходимых пропорциях и	
	перемешать еще в течение 1-3 мин.	
	Для уменьшения вязкости материала можно разбавить водой до	
	10% по массе.	
	На подготовленную поверхность разлить материал и равномерно	
Нанесение	распределить зубчатым шпателем, после чего прокатать игольчатым	
Папссение	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

• Перед началом работ основание должно быть покрыто грунтовкой



материала

окончательного выравнивания материала.

валиком (крест на крест) с целью удаления пузырьков воздуха, для



Очистка инструмента	После окончания работ, инструмент необходимо очистить растворителем (например, ВДМ 235 или ВДМ 160). Затвердевший материал можно удалить только механически.	
Хранение материала/ правила перевозки	Срок годности, при условии хранения в оригинальной заводской не поврежденной и не вскрытой упаковке в сухих условиях при температуре 5° С до 35° С: компонент A - 12 месяцев со дня изготовления компонент Б — 6 месяцев со дня изготовления	
	Перевозка груза при температуре - 30 °C до + 30 °C	
Меры предосторожности	При работе с материалом необходимо обеспечить вентиляцию помещения. Во время проведения работ запрещается пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы При работе необходимо использовать спецодежду, защитные	

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ООО «Завод ВДМ «Пигмент»

195248, г. Санкт-Петербург, пр. Ириновский, д.1, литера «Н», пом. 70

Тел.: 8-812-703-40-51 8-812-336-45-84

ecoflor2016@mail.ru info@promlkm.ru

